

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Mercedes	GLB	W1N2476151W153362	17/12/2021	43598

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-01-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2025
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	