

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00169983971	31/03/2023	14700

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 30-01-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Chaine Distrib. :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2027
-----------------------------	------

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*