

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS | DS 3 | VF7SAHMZ6HW530907 | 18/12/2017 | 94485 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **29-01-2025**

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| DISTRIBUTION REMPLACEE A 71000 KMS LE 13/12/2023 | 1 |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT