Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20X69328761	08/09/2022	26125

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-02-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	300 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026