

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C3     | VF7SXHNPZLT682768 | 22/04/2021           | 11900       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-02-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an   |
| Courroie Distrib. tous les :      | 100 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                              | 2027 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> |      |