## **Attestation Travaux**



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
BMW	i3 I01 LCI	WBY7Z61030VD90814	15/02/2018	45300	89%

<sup>\*</sup>SOH : ETA

DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)  Les actions suivantes ont été réalisées par nos technicien	s en : 11-02-	2025
Les actions survantes ont été réalisées par nos técnificien	15 en 11-02-	2025
Opérations	Quan	tité
GEOMETRIE	1	
Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :		
Chaine Distrib. :		
CONTRÔLE TECHNIQUE :		
* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027	