

# Attestation Travaux

| Marque     | Modèle         | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | WVWZZZAUZKW796266 | 29/08/2019           | 106612      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-02-2025

| Opérations                                    | Quantité |
|-----------------------------------------------|----------|
| GEOMETRIE                                     | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT            | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT            | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE            | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE         | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                      | 1        |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an     |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*