

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Seat   | Leon   | VSSZZZKLZNR068719 | 29/09/2022           | 22750       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **27-02-2025**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

|   |      |
|---|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>   | 2026 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> |      |