

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Opel	Combo Life	W0VERHNPJKJ540104	26/02/2019	82636

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 14-02-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	100 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*