

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Hyundai	KONA ELECTRIC	KMHK581GFKU056209	13/11/2019	108085	97%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :13-02-2025

Opérations	Quantité

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE :2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT