

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| KIA | SPORTAGE | U5YPK815GJL446614 | 21/06/2018 | 60263 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-02-2025

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*