

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Châssis | 1ère Immat. | Km |
|--------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| BMW | Serie 1 F40 | WBA7M910907P69235 | 19/06/2024 | 7 370 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Janvier 2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| CONTROLE MECANIQUE ETAT GENERAL | 1 |
| POSE ATELIER (ROUE DE SECOURS /KIT ANTICREVAISON (BOUTEILLE CREVAISON MANQUANTE)) | 1 |
| MIROIR RETRO D | 1 |
| POSE ATELIER (MIROIR RETRO D) | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |