

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle        | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS     | DS7 CROSSBACK | VR1J45GBULY016430 | 28/02/2020           | 55544       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 22-04-2025

| Opérations                                                   | Quantité |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                           | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                         | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                                     | 1        |
| GEOMETRIE                                                    | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage A 25733 Kms LE 22/05/2023 | 1        |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |
|                                                              |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 22/04/2025 à 10:56 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c4c65a5b0c0.pdf>




## DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBULY016430

Kilométrage : 55 543 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

12,51 kWh / 13,2 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

52 - 58 km

🌨 Hiver (0°C)

40 - 44 km

📍 Usage autoroute

39 - 43 km

33 - 37 km

📍 Usage mixte

48 - 53 km

37 - 41 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.