

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	108	VF3PAHMTCHR303500	21/06/2017	58530

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 21-02-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
DISTRIBUTION REMPLACEE A 43868 KMS LE 12/05/2023	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	105 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*