

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3M45GBUMS031791	26/01/2021	32603

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **06-03-2025**

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*