

# Attestation Travaux

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Polo   | WVWZZZAW4RY052959 | 28/06/2024           | 15818       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **12-03-2025**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 210 000 kms OU 10 ans |
|  |                       |
|  |                       |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> | 2028 |
|-----------------------------|------|

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*