

Attestation Travaux



Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | TUCSON | TMAJ3817GKJ712186 | 15/10/2018 | 81250 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

25-02-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Courroie Distrib. tous les : | 240 000 km ou 6 ans |
| | |

Contrôle technique :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT