

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	i30 FASTBACK	TMAH2H1AAMJ023787	09/02/2021	49064

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 13-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	240 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*