

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20X70878385	17/05/2023	27465

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-03-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>Chaine Distrib. :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*