

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF1R8700361470162	26/09/2018	134530

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-02-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant a 109528 Kms le 08/05/2024	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
GEOMETRIE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	150 000 km ou 6 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*