

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Citroën	C5 Aircross	VR7A45GFRKL082318	01/08/2019	131700

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*