

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Citroën	C5 Aircross	VR7ARHNSSML034364	29/06/2021	112655

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-02-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*