

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle   | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| Fiat   | 500 MY17 | ZFA3120000J877687 | 26/10/2017           | 47065       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **06-03-2025**

| Opérations                                  | Quantité |
|---|----------|
| GEOMETRIE                                   | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT          | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE        | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE          | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE       | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                    | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION    | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT          | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 15 000 km OU 1 an   |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 120 000 km ou 6 ans |
|  |                     |
|  |                     |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*