Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	SERIE 2 ACTIVE TOURER F45	WBA2C71070V785611	20/01/2017	105375

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :	03-03-2025
Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES: 15 000 km OU 1 an DISTRIBUTION PAR CHAINE:

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2021

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Certificat batterie

Date du diagnostic : 03/03/2025 à 09:06 Europe/Paris



BMW Serie 2 Active Tourer 225e (1)

VIN: WBA2C71070V785611

Date de mise en circulation : 20/01/2017

Kilométrage: 105 375 km

(1) Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



Capacité utile restante / Capacité utile neuve (3)
Date de la dernière reprogrammation

7,57 kWh / 8,8 kWh 01/03/2023

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies (4)	∴ Eté (25°C)	G Hiver (0°C)
Usage urbain	54 - 60 km	41 - 45 km
Usage autoroute	37 - 41 km	30 - 34 km
Usage mixte	48 - 54 km	35 - 39 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.





⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.