

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 3008   | VF3MRHNYHJS214977 | 15/05/2018           | 136783      |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-02-2025**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                     | 1        |
| DISTRIB. REMPLACÉE A 103608 KMS LE 08/02/2024                             | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air A 131216 Kms LE 01/01/2024 | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 100 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*