

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNZBJ4257990 | 26/04/2018 | 56597 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-03-2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| DISTRIB. REMPLACEE A 52079 KMS LE 11/05/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*