

# Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Seat   | LEON   | VSSZZZKLZMR058838 | 07/05/2021           | 43569       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-03-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an     |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES :      | 210 000 kms OU 10 ans |
|                                   |                       |
|                                   |                       |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 03/03/2025 à 08:09 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c0ef3a362c5.pdf>



## Cupra Formentor e-Hybrid <sup>(1)</sup>

VIN : VSSZZZKLZMR058838

Date de mise en circulation : 07/05/2021

Kilométrage : 43 568 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

10,4 kWh / 10,4 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

|                   | ☀ Été (25°C) | ☾ Hiver (0°C) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 📍 Usage urbain    | 57 - 63 km   | 43 - 47 km    |
| 📍 Usage autoroute | 42 - 46 km   | 35 - 39 km    |
| 📍 Usage mixte     | 52 - 58 km   | 39 - 43 km    |

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.