# Attestation Travaux

Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | SPRING | UU1DBG007NU090802 | 05/05/2023 | 12055 | 94% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 04-03-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*