

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Arkana | VF1RJL00667267907 | 09/09/2021           | 35520       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 10-03-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR             | 1        |
| REEMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE      | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaîne Distrib. :                 |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*