

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20961657711	16/11/2018	44570

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **05-03-2025**

Opérations	Quantité
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 30815 Kms le 01/12/2022	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT