

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle     | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | i20 ACTIVE | NLHB351AAKZ457807 | 05/02/2019           | 96687       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-03-2025**

| Opérations   | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                     | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                   | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE                     | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                  | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 42809 Kms LE 20/01/2022 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                   |
|  |                   |
|  |                   |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*