

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 308    | VR3FBYHZLNY589779 | 30/11/2022           | 28650       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 04-03-2025

| Opérations                             | Quantité |
|----------------------------------------|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT      | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR               | 1        |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |
|                                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an    |
| Courroie Distrib. tous les :      | 180 000 km ou 10 ans |
|                                   |                      |
|                                   |                      |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*