

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	UU1DJF01773122274	19/07/2024	6025

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-03-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2028
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	