

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle                 | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | BERLINGO<br>MULTISPACE | VF77JHNZ6HJ605026 | 20/03/2017           | 83420       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 14-03-2025

| Opérations                                       | Quantité |
|--------------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT      | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT               | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE               | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE            | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                         | 1        |
| DISTRIBUTION REMPLACEE A 76393 KMS LE 18/04/2024 | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                  | 1        |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |
|                                                  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an   |
| Courroie Distrib. tous les :      | 100 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT