Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJD812DNJ060856	10/11/2021	31380

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-03-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2025