

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | SANDERO | UU1DJF00869995227 | 14/06/2023           | 16170       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **11-03-2025**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaîne Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*