

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volvo	XC60	YV1DZA8CDH2166666	24/05/2017	121810

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-03-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
DISTRIBUTION REMPLACEE A 103906 KMS LE 11/03/2022	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	150 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*