

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle        | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS     | DS7 CROSSBACK | VR1J45GBUMY516898 | 30/09/2021           | 47287       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-03-2025**

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                   |
|  |                   |
|  |                   |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2025

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*