

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Skoda	KAROQ	TMBJG7NU5J5011536	17/01/2018	68825

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-03-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	210 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*