

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZMR110331	12/03/2021	56625

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 19-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*