

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|------------------|----------------------|-------------|
| Seat | IBIZA | VSSZZKJZKR152998 | 02/07/2019 | 48805 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **14-03-2025**

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage a 39948 Kms le 18/01/2024 | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 47151 Kms le 27/11/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Courroie Distrib. tous les : | 180 000 km ou 7 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT