

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 3008 | VF3MRHNYHJS274004 | 22/08/2018 | 121310 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **20-03-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| DISTRIBUTION REMPLACEE A 114810 KMS LE 08/10/2024 | 1 |
| GEOMETRIE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: liquide de frein a 114810 Kms le 08/10/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 100 000 km ou 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT