

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJE811BMJ028287	11/06/2021	62720

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 20-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*