

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle     | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|------------|-------------------|----------------------|-------------|
| BMW    | X1 F48 LCI | WBA31AE00N5T52088 | 27/04/2021           | 108590      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 22-04-2025

| Opérations                                    | Quantité |
|-----------------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE         | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT             | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                      | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE               | 1        |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |
|                                               |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaîne Distrib. :                 |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*