

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| BMW | Série 1 | WBA7K310607F00616 | 21/10/2019 | 52255 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **31-03-2025**

| Opérations | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaîne Distrib. : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*