

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Suzuki	VITARA	TSMLYDA1S00769326	27/12/2019	44706

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 17-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*