

# Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volvo  | XC40   | YV1XZK7V3R2211755 | 29/06/2023           | 49402       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 20-03-2025**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR             | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an     |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 240 000 kms OU 10 ans |
|  |                       |
|  |                       |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*