

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20868893273	29/03/2022	17441

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 19-03-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	