

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3M4DGZUMS198648	30/09/2021	35316

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-05-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	

Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/05/2025 à 15:54 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cdfc25a1da0.pdf>




Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M4DGZUMS198648

Kilométrage : 35 316 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

12,00 kWh / 12,9 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

63 - 69 km

🌨 Hiver (0°C)

48 - 53 km

📍 Usage autoroute

43 - 47 km

36 - 40 km

📍 Usage mixte

55 - 61 km

42 - 46 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.