

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volvo	XC60	YV1UZA8VDL1415979	04/06/2019	129932

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **21-03-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	150 000 kms OU 10 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT